


Instructie:


Monter volgens schema.

Instructions:

Monter suivant le schéma.



- ① 9-polig RS 232 SUB-D male.
Prise male 9 pôles RS 232 SUB-D.
- ② RS 232/RS 485 interface.
Interface RS 232/RS 485.
- ③ 9 polig SUB-D male.
Prise male à 9 pôles SUB-D.
- ④ Speciale verbindingskabel.
(Geen "1 op 1 verbinding")
Cable de connexion spécial.
(Pas de connexion "1 sur 1")
- ⑤ 9 polig SUB-D male.
Prise male à 9 pôles SUB-D.
- ⑥ Toestel.
Appareil.




Instruction:

Connect according to diagram.

Anleitung:

Führen Sie die Montage gemäß Schema aus.



- ① 9 pole RS 232 SUB-D male.
9-poliger RS 232 SUB-D stecker.
- ② RS 232/RS 485 interface.
RS 232/RS 485 schnittstelle.
- ③ 9 pole SUB-D male.
9 polige SUB-D stecker.
- ④ Special connecting cable.
(No 1 to 1 connection)
Speziales -verbindungskabel.
(Keine "1 zu 1"-verbindung)
- ⑤ 9 pole SUB-D male.
9 polige SUB-D stecker.
- ⑥ Device.
Gerät.

